

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称：钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产  
24 万吨饲料项目

项 目 编 号：2017-450702-13-03-013124

建 设 地 点：钦州市钦南区金窝工业区一内

验 收 单 位：钦州市钦南区漓源饲料有限公司

2019 年 10 月 10 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产 24万吨饲料项目	行业 类别	建筑
主管部门 (或主要投资方)	钦州市钦南区漓源饲料有限公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关、文号及时间	钦南水利字【2017】87号，2017年12月6日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2017年4月至2018年3月		
水土保持方案编制单位	广西冠宇工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	广西泰晟建筑设计有限公司/		
水土保持监测单位	钦州市钦南区漓源饲料有限公司		
水土保持施工单位	广西盛丰建设集团有限公司		
水土保持监理单位	广西华宇工程监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	广西冠宇工程咨询有限公司		

## 二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，钦州市钦南区漓源饲料有限公司于2019年10月10日在钦州市主持召开了钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目水土保持设施验收会议。参加会议的有项目建设单位钦州市钦南区漓源饲料有限公司、技术评估单位广西冠宇工程咨询有限公司及方案编制单位广西冠宇工程咨询有限公司、施工单位广西盛丰建议集团有限公司和监理单位广西华宇工程监理有限公司及设计单位广西泰晟建筑设计有限公司等单位的代表及邀请专家共10人，会议成立了验收组(名单附后)。

验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、评估单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况和技术评估情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目水土保持设施验收意见。

### (一) 项目概况

钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目位于钦州市钦南区金窝工业区内。主要建设钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目，项目建设符合金窝工业园的总体规划。项目规划总用地面积约26666.8 m<sup>2</sup>（约40亩），总建筑面积15200 m<sup>2</sup>，总建筑基底面积12554m<sup>2</sup>，绿地面积1957.18m<sup>2</sup>、建筑密度47.08%、绿地率7.34%。本项目建设内容有：建设年产24万吨饲料生产线，建设宿舍楼1座，仓库2座，生产车间1座，及其他配套设施。工程于2017年4月开始建设，2018年3月完工。

### (二) 水土保持方案批复情况（含变更）

2017年12月，钦南区水利局以《关于钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目水土保持方案的批复》钦南水利字【2017】87号批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围3.04hm<sup>2</sup>。

### (三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

设计单位：广西泰晟建筑设计有限公司

### (四) 水土保持监测情况

建设单位自行对项目开展了水土保持监测，编制了《钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产24万吨饲料项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：

落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，截止验收时，扰动土地整治率 90%，水土流失总治理度 82%，土壤流失控制比 1.0，拦渣率 90%，林草植被恢复率 92% 和林草覆盖率 7.0 %，各项指标均达到目标值。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

2019 年 10 月，广西冠宇工程咨询有限公司对项目水土保持设施进行了技术评估，提交了《钦州市钦南区漓源饲料有限公司年产 24 万吨饲料项目水土保持设施验收技术评估报告》。技术评估报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

#### 验收结论

综上所述，验收组认为：该工程实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，综合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

#### 后续管护要求

建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务	备注	签 字
组长	梁萍	钦州市钦南区漓源饲料 有限公司	法定代表 人	建设单位	
成员	杨 卓	钦州市钦南区漓源饲料 有限公司	项目经理	建设单位	
	王瑞芳	广西冠宇工程咨询有限 公司	技术员	验收报告编制 单位	
	丁东宇	广西冠宇工程咨询有限 公司	技术员	方案编制单位	
	彭哲宇	广西华宇工程监理有限 公司	法定代表 人	监理单位	
	张 明	广西盛丰建议集团有限 公司	法定代表 人	施工单位	
	朱庆裕	广西泰晟建筑设计有限 公司	负责人	设计单位	
	栗 勇	广西东之方工程设计有 限公司	高级工程 师	特邀专家	
	杨新宏	广西东之方工程设计有 限公司	高级工程 师	特邀专家	